

Grunddaten

Interne Nr.	46404	Aussenfarbe	grey met.
Datum	27.06.2016	Innenfarbe	schwarz
Kennzeichen	DD-AS 294	Sommerreifen	205-60-R16 VL: 5mm VR: 5mm RL: 6mm RR: 6mm
V.I.N.	W0LPD8EA2C8093594	Winterreifen	205-60-R16 VL: 5mm VR: 5mm RL: 6mm RR: 6mm
Erstzulassung	06.2012	Ersatzrad	
Kilometerstand	119686	Service km	0
Hersteller	Opel	Service	
Modell	Astra J 1.3 CDTi Edition eco	Datum	
Version	—	Ölstand	
Aufbau	Estate	Wasserstand	
Getriebe	Manual		
Türen	—		
Hubraum	1248 ccm		
Leistung	70 kW / 95 PS		
Treibstoff	Diesel		
Antrieb			
Abgasnorm	EURO5		

Checkpoints

Schlüsselanzahl :	2
Probefahrt :	nicht durchgeführt
Nachlackierung :	Feststellbar

Ausstattung

5 Türen	ABS	Airbags	Armrest front
Automatic climate control	Brake assistant	Central locking	Cruise Control
Diesel	ESP	Electric Mirror	Electric window front+back
Fog lamp	Isofix	Leather steering wheel	Metallic
Mobile phone	Navigation	Onboard computer	Parking Assist front+back
Particulate Filter	Power steering	Roof rack	Sports suspension
Start-Stop Automatik	Tagfahrlicht	Traction control	

Fahrzeugbilder









Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion
 Datum: 25.10.2017 26.730

Modell: Opel Astra 1.6 16V
 Motor: Opel Astra 1.6 16V
 Baujahr: 2010
 Kilometerstand: 113692 km

Geplante Wartungsintervalle:

1. Nach 10.000 km oder 12 Monaten
 2. Nach 20.000 km oder 24 Monaten
 3. Nach 30.000 km oder 36 Monaten

Geplante Wartungsarbeiten:

1. Ölwechsel
 2. Ölwanne reinigen
 3. Lichtanlage prüfen
 4. Bremsen prüfen
 5. Reifen prüfen
 6. Wasserpumpe prüfen
 7. Wasserpumpe austauschen
 8. Wasserpumpe montieren
 9. Wasserpumpe verschrauben
 10. Wasserpumpe lackieren
 11. Wasserpumpe lackieren
 12. Wasserpumpe lackieren

Auto Center Nord GmbH
 Ostermühlweg 10
 42699 Solingen
 Tel. 0212/44 999-0 Fax 0212/44 999-50



ZUSTANDSBERICHT

Schäden				Minderwerte
114.961.652	Motorhaube (Motorhaube)	Steinschlag	-	0,00 EUR
114.961.660	Frontscheibe (Verglasung)	Steinschlag	-	0,00 EUR
114.961.644	Stoßfänger vorn (Stoßfänger vorn)	Steinschlag	-	0,00 EUR
114.961.636	Radblende vorn rechts (Rad/Reifen)	Kratzer	-	0,00 EUR
114.961.628	Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten)	Kratzer	Lackieren	230,00 EUR
114.961.620	Schweller (Schweller links)	verkratzt / verschürft	instandsetzen und lackieren	240,00 EUR
114.961.612	Motor (Motor)	undicht	Diagnose durchführen	100,00 EUR
114.961.668	Griff innen (Tür vorn rechts)	Kratzer	-	0,00 EUR
114.961.676	Griff innen (Tür vorn links)	Kratzer	-	0,00 EUR
Gesamt netto				570,00 EUR €

reparierte Vorschäden	Schadenswert
Vorschäden unbekannt	

Schäden

	Position	Schaden	Reparatur	Minderwert netto
114.961.652	Motorhaube (Motorhaube) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Steinschlag	-	0,00 EUR
114.961.660	Frontscheibe (Verglasung) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Steinschlag	-	0,00 EUR
114.961.644	Stossfänger vorn (Stossfänger vorn) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Steinschlag	-	0,00 EUR
114.961.636	Radblende vorn rechts (Rad/Reifen) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Kratzer	-	0,00 EUR
114.961.628	Stossfänger hinten (Stossfänger hinten)	Kratzer	Lackieren	230,00 EUR
 				
114.961.620	Schweller (Schweller links)	verkratzt / ver- schürft	instandsetzen und lack- ieren	240,00 EUR
				

114.961.612	Motor (Motor)	undicht	Diagnose durchführen	100,00 EUR
-------------	---------------	---------	----------------------	------------



114.961.668	Griff innen (Tür vorn rechts)	Kratzer	-	0,00 EUR
Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.				

114.961.676	Griff innen (Tür vorn links)	Kratzer	-	0,00 EUR
Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.				