



# ZUSTANDSBERICHT

## Grunddaten

|                       |                          |                     |                                               |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>    | <b>47016</b>             | <b>Aussenfarbe</b>  | <b>brown met.</b>                             |
| <b>Datum</b>          | <b>15.11.2016</b>        | <b>Innenfarbe</b>   | <b>Naturbraun</b>                             |
| <b>Kennzeichen</b>    | <b>VIE-A 4273</b>        | <b>Sommerreifen</b> | 195-55-R15 VL: 5mm VR: 5mm<br>RL: 5mm RR: 5mm |
| <b>V.I.N.</b>         | <b>WVWZZZ6RZCY160107</b> | <b>Winterreifen</b> |                                               |
| <b>Erstzulassung</b>  | <b>04.2012</b>           | <b>Ersatzrad</b>    |                                               |
| <b>Kilometerstand</b> | <b>61306</b>             | <b>Service km</b>   | <b>0</b>                                      |
| <b>Hersteller</b>     | <b>Volkswagen</b>        | <b>Service</b>      |                                               |
| <b>Modell</b>         | <b>Polo 1.4 Style</b>    | <b>Datum</b>        |                                               |
| <b>Version</b>        | <b>—</b>                 | <b>Ölstand</b>      |                                               |
| <b>Aufbau</b>         | <b>Compact</b>           | <b>Wasserstand</b>  |                                               |
| <b>Getriebe</b>       | <b>Manual</b>            |                     |                                               |
| <b>Türen</b>          | <b>—</b>                 |                     |                                               |
| <b>Hubraum</b>        | <b>1390 ccm</b>          |                     |                                               |
| <b>Leistung</b>       | <b>63 kW / 86 PS</b>     |                     |                                               |
| <b>Treibstoff</b>     | <b>Petrol</b>            |                     |                                               |
| <b>Antrieb</b>        |                          |                     |                                               |
| <b>Abgasnorm</b>      | <b>EURO5</b>             |                     |                                               |

## Checkpoints


|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Schlüssellanzahl :</b> | 2                  |
| <b>Probefahrt :</b>       | nicht durchgeführt |
| <b>Nachlackierung :</b>   | Keine Feststellbar |

## Ausstattung

|                       |                            |                              |                           |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 5 Türen               | ABS                        | Airbags                      | Alarm system              |
| Alarm/Immobiliser     | Alloy wheels               | Armrest front                | Automatic climate control |
| Blind in the back     | Central locking            | Cruise Control               | ESP                       |
| Electric Mirror       | Electric window front+back | Heated seats front           | Isofix                    |
| Kurvenlicht           | Metallic                   | Multifunction steering wheel | Navigation                |
| Onboard computer      | Petrol                     | Power steering               | Radio CD                  |
| Rain sensor           | SRA                        | Tagfahrlicht                 | Traction control          |
| Tyre pressure monitor | mp3-compatible             |                              |                           |

## Fahrzeugbilder







## Schäden

## Minderwerte


|                                                       |                      |                             |            |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|
| 115.249.044 Ablagefach mit Deckel (Instrumententafel) | gebrochen / gerissen | erneuern                    | 60,00 EUR  |
| 115.249.052 Stossfänger vorn (Stossfänger vorn)       | Steinschlag          | -                           | 0,00 EUR   |
| 115.249.060 Tür (Tür hinten rechts)                   | Kratzer              | instandsetzen und lackieren | 230,00 EUR |
| 115.249.068 Stossfänger hinten (Stossfänger hinten)   | Kratzer              | Smart Repair                | 100,00 EUR |
| 115.249.076 Tür (Tür vorn rechts)                     | Kratzer              | -                           | 0,00 EUR   |
| 115.249.084 Tür (Tür vorn rechts)                     | Dellen               | sanft instandsetzen         | 105,00 EUR |
| 115.249.092 Seitenwand (Seitenwand links)             | Dellen               | -                           | 0,00 EUR   |
| 115.249.100 Frontscheibe (Verglasung)                 | Steinschlag          | -                           | 0,00 EUR   |
| 115.249.108 Dach (Fahrzeugdach)                       | Kratzer              | Smart Repair                | 120,00 EUR |
| 115.249.116 Tirefit Füllmittel (Ausrüstung)           | abgelaufen           | erneuern                    | 40,00 EUR  |
| 115.249.124 Batterie (elektrisches System)            | defekt               | erneuern                    | 150,00 EUR |
| 115.249.132 Felgenschloss (Rad/Reifen)                | fehlt                | erneuern                    | 50,00 EUR  |


**Gesamt netto 855,00 EUR €**

## reparierte Vorschäden Schadenswert

## Vorschäden unbekannt

## Schäden

|                                                                                                                                                                          | Position                                                                        | Schaden              | Reparatur                   | Minderwert netto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| 115.249.044                                                                                                                                                              | Ablagefach mit Deckel (Instrumententafel)                                       | gebrochen / gerissen | erneuern                    | 60,00 EUR        |
|       |                                                                                 |                      |                             |                  |
| 115.249.052                                                                                                                                                              | Stoßfänger vorn (Stoßfänger vorn)<br>Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Steinschlag          | -                           | 0,00 EUR         |
| 115.249.060                                                                                                                                                              | Tür (Tür hinten rechts)                                                         | Kratzer              | instandsetzen und lackieren | 230,00 EUR       |
|   |                                                                                 |                      |                             |                  |
| 115.249.068                                                                                                                                                              | Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten)                                           | Kratzer              | Smart Repair                | 100,00 EUR       |
|   |                                                                                 |                      |                             |                  |
| 115.249.076                                                                                                                                                              | Tür (Tür vorn rechts)<br>Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.             | Kratzer              | -                           | 0,00 EUR         |

|                                                                                                                                                                        |                                 |             |                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|------------|
| 115.249.084                                                                                                                                                            | Tür (Tür vorn rechts)           | Dellen      | sanft instandsetzen | 105,00 EUR |
|     |                                 |             |                     |            |
| 115.249.092                                                                                                                                                            | Seitenwand (Seitenwand links)   | Dellen      | -                   | 0,00 EUR   |
| Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.                                                                                                                             |                                 |             |                     |            |
| 115.249.100                                                                                                                                                            | Frontscheibe (Verglasung)       | Steinschlag | -                   | 0,00 EUR   |
| Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.                                                                                                                             |                                 |             |                     |            |
| 115.249.108                                                                                                                                                            | Dach (Fahrzeugdach)             | Kratzer     | Smart Repair        | 120,00 EUR |
|   |                                 |             |                     |            |
| 115.249.116                                                                                                                                                            | Tirefit Füllmittel (Ausrüstung) | abgelaufen  | erneuern            | 40,00 EUR  |
|                                                                                     |                                 |             |                     |            |
| 115.249.124                                                                                                                                                            | Batterie (elektrisches System)  | defekt      | erneuern            | 150,00 EUR |
| Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.                                                                                                                             |                                 |             |                     |            |
| 115.249.132                                                                                                                                                            | Felgenschloss (Rad/Reifen)      | fehlt       | erneuern            | 50,00 EUR  |
| Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.                                                                                                                             |                                 |             |                     |            |