
BMW 528i Touring Sport-Aut.

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	76645
Leistung	180 kW / 245 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	white
trim	Leder
Interne Nummer	2170435

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	159 g/km
Verbrauch innerorts:	9,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	138,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2170435 SONDERZUBEHÖR: Navi-Sys. Profess./ Handyvor.B.Radio/DVD, Polster: Leder Dakota, Paket: Comfort Paket, Innendekor Holz usw., Dachreling, Dachreling Schwarz matt, Sonnenschutzrollo f. hi. Tür mech., Instrumentenkomb. m.erweit.Umfängen, Modellschriftzug-Entfall, Freisprecheinrichtung, Telefon: Anbindung Bluetooth- und USB, Internet, Steuerung Efficient Dynamics, Tagfahrlicht Code 8 TL SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 3mm

VR: Unbekannt / 3mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 30,00 EUR

