BMW X5 xDrive30d

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Geländewagen/Pickup/SUV

Erstzulassung 07/2013
HU 00/2018
AU 00/2018
Kilometerstand 57820

Leistung 180 kW / 245 PS

Hubraum 2993 ccm
Farbe black Metallic

trim Leder Interne Nummer 2167034

Wichtige Ausstattung

5-türig

Euro5

Klimaautomatik

Navigation

Weitere Ausstattung

Xenonscheinwerfer

ABS

• ESP

Sitzheizung Vordersitze

Tempomat

Allrad

Tiptronic

Schiebedach

Einparkhilfe

Antriebsschlupfregelung

Fensterheber elektrisch 2-fach

Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:7,4 I/100 kmCO2 kombiniert:195 g/kmVerbrauch innerorts:8,7 I/100 kmKFZ-Steuer:455,00 EURVerbrauch außerorts:6,7 I/100 km

Bemerkung

ID=2167034 SONDERZUBEHÖR: Paket: X5 BusinessPackage, Felgen-Sonderausführung, Sitzmemory, Paket:Sport, LM/Sportsitz/Fahrwerk/etc., Sportsitze, Xenon Licht m. Scheinwerferreinigungsan., Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Modellschriftzug-Entfall, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Sitze: Sitzverstellung vorne elektrisch SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Sperrdifferential, Drehzahlmesser, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R18 - 255/55 R18 109H auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Flecken / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - eingedrückt / zerkratzt - erneuern lackieren - Kosten: 550,00 EUR Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Dach Dachhaut - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Radlaufblende zerkratzt - erneuern - Kosten: 100,00 EUR Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR linke Seite Tür hinten - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.280,00 EUR













