

---

# BMW 530d Touring Aut.

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>03/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>145724</b>
Leistung	<b>190 kW / 258 PS</b>
Hubraum	<b>2993 ccm</b>
Farbe	<b>black</b>
Interne Nummer	<b>2140397</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>145 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	355,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2140397 SONDERZUBEHÖR: Navigationssystem Business, mp3, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Räderzubehör: Reifen mit Notlaufeigens., Ambientes Licht, Scheinwerfer-Waschanlage, Garagentoröffner, integriert, Innenspiegel automatisch abblendend, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 370,00 EUR

linke Seite Kotflügel - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 415,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingerissen (partiell) - erneuern lackieren - Kosten: 1.006,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR

Fahrzeugfront Scheinwerfer links - zerkratzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

linke Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge und Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.091,00 EUR**



