

---

# Ford Transit 260 K TDCi Lkw VA

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Sonstige</b>
Erstzulassung	<b>12/2007</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>123768</b>
Leistung	<b>92 kW / 125 PS</b>
Hubraum	<b>2198 ccm</b>
Farbe	<b>white Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2046901</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 6-Gang Getriebe

## Weitere Ausstattung

- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Tempomat
- ESP
- Radio

## Bemerkung

ID=2046901 SONDERZUBEHÖR: Paket: Service Line, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitungspaket, Doppelflügel-Hecktür/180° (mit Fenster), Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Sicht-Paket, Heckscheibenwischer, Wisch-Wasch-Anlage, Trennwand: voll, mit Fenster (Stahl), Dach, flach SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,0mm VR: Unbekannt / 5,0mm  
HL: Unbekannt / 5,0mm HR: Unbekannt / 5,0mm  
Bereifung: /R - 195/65 R15 95T - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,0mm VR: Unbekannt / 6,0mm  
HL: Unbekannt / 7,0mm HR: Unbekannt / 6,0mm  
Bereifung: /R15 - 195/65 R15 95T - vorhanden

### Schäden

--- Motorhaube - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
--- Stoßfänger hinten - leicht verschrammt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
--- Frontscheibe - Steinschläge leicht - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
rechte Seite Schiebetür - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
Motor Dämmmatte - Marderbefall - erneuern - Kosten: 47,22 EUR  
--- Schlauch Ladeluftkühler - verölt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Motor Klammer Motorhaubenaufsteller - gebrochen - erneuern - Kosten: 5,00 EUR  
Fahrzeugheck Wischer hinten - Abdeckkappen Spritzdüsen fehlen - erneuern - Kosten: 12,10 EUR  
--- Lackierung - leichte Flugrostbildung - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Schiebetür innen - mehrfach eingedellt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
--- Sitzbezug Fahrersitz - leicht aufgerieben - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Radio - Code - Karte - fehlt - erneuern - Kosten: 55,00 EUR  
Innenraum Manschette Schalthebel - eingerissen - erneuern - Kosten: 36,94 EUR

**Gesamtkosten: 436,26 EUR**



