

---

# Mercedes-Benz C 180 T CDI DPF (B...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2012
HU	00/0
AU	00/2015
Kilometerstand	197563
Leistung	88 kW / 120 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2113768

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,8 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>127 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	243,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2113768 SONDERZUBEHÖR: Seiten-/Heckscheiben dunkel getönt, Multifunktionslenkrad, Komfort-Multifunktionslederlenkrad 4-Sp., Räder: NotlaufRad - Minispare, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel, Service Paket Flotte!!! SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Bordcomputer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Bordcomputer, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw., Innendekor Holz usw., Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 375,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 120,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
linke Seite Fondseite - leicht zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR  
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.355,00 EUR**



