Opel Insignia 2.0 CDTI Sports To...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 01/2014
HU 00/2017
AU 00/2017
Kilometerstand 79395

Leistung 120 kW / 163 PS

Hubraum 1956 ccm Interne Nummer 2208780

Wichtige Ausstattung

5-türig

6-Gang Getriebe

Navigation

Weitere Ausstattung

Xenonscheinwerfer

ABS

ESP

Radio

Tempomat

- Euro5
- Klimaautomatik
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Standheizung
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:4,5 I/100 kmCO2 kombiniert:119 g/kmVerbrauch innerorts:6,3 I/100 kmKFZ-Steuer:238,00 EURVerbrauch außerorts:3,5 I/100 km

Bemerkung

ID=2208780 FARBE: argonsilber met. POLSTERUNG: stoff ribbon schwarz SONDERZUBEHÖR: Abstandsregelung, Lichtsensor, Regensensor, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Innovations-Paket, Spurhalte Assistent, Tagfahrlicht, Toter Winkel Warnung, Zentralverriegelung, Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar, Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten, Heckklappe, elektrisch, 1 Satz winterräder komplett, 1 Satz Radabdeckungen SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Durchlade/Skisack, Kopfstützen, Colorglas, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R - 225/50 R17 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Vorderachse Radzierkappe rechts - zerbrochen - erneuern - Kosten: 20,00 EUR Hinterachse Radzierkappe rechts - zerbrochen - erneuern - Kosten: 20,00 EUR rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Unterteil zerkratzt - lackieren - Kosten: 285,00 EUR

Dach Dachhaut - Kratzer / Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Heckleuchte links - zerkratzt - erneuern - Kosten: 200,00 EUR

Fahrzeugheck Heckleuchte rechts - zerkratzt - erneuern - Kosten: 200,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug verschmutzt / vereist - - Kosten: 42,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden gelöscht - vom Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeug montierter Reifensatz - stimmt nicht mit Ausstattungsbeschreibung überein - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz - fehlt - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.338,19 EUR















