
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI (Gre...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	131170
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2167300

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Radio
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	114 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	198,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2167300 FARBE: cappuccino-beige met POLSTERUNG: Stoff Coeus-schwarz/ SONDERZUBEHÖR: Regensensor, Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenonleuchten mit AFS(Ambitio), Zentralverriegelung, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,5mm VR: Unbekannt / 5,5mm
HL: Unbekannt / 4,5mm HR: Unbekannt / 4,5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Dellen und Steinschläge - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt und Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugfront Einfüllstutzen Scheibenwaschanlage - Deckel und Befestigungselement fehlt - erneuern - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Delle / Kratzer - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 150,00 EUR
linke Seite Einstieg hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Verkleidung zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Verkleidung zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Kofferraum Verkleidung rechts - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Kofferraum Verkleidung links - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Kofferraum Verkleidung Heckblech - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Verkleidung zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Dichtmittel fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 43,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - angestoßen - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer und Steinschlag - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke bis 220 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - lagen nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.163,00 EUR





