## VW Touran 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 11/2012
HU 00/0
AU 00/2017
Kilometerstand 160734

Leistung 103 kW / 140 PS

Hubraum 1968 ccm
Farbe silver Metallic

trim Leder Interne Nummer 2080569

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- **Weitere Ausstattung**
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

- Euro5
- Klimaautomatik
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Anhängerkupplung

## **Emissionswerte**

Verbrauch kombiniert:4,8 I/100 kmCO2 kombiniert:125 g/kmVerbrauch innerorts:5,7 I/100 kmKFZ-Steuer:220,00 EURVerbrauch außerorts:4,3 I/100 km

## **Bemerkung**

ID=2080569 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung, Raucherausführung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91V auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 8mm VR: Unbekannt / 8mm

HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm

Bereifung: /R - 205/55 R16 91H auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 245,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Delle / Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 260,00 EUR linke Seite Tür hinten - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 260,00 EUR

linke Seite Türschweller - innen - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt / Spoiler unten ausgehackt - instandsetzen lackieren - Kosten: 230,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 245,00 EUR rechte Seite Tür hinten - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Türschweller - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Dach Dachhaut - eingedrückt - instandsetzen - Kosten: 480,00 EUR

Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Innenverkleidung verschrammt - erneuern - Kosten: 65,00 EUR

Dach Dachhaut - Dachantenne fehlt - erneuern lackieren - Kosten: 95,00 EUR Dach Dachreling links & rechts - verformt - erneuern - Kosten: 425,00 EUR

Hinterachse Radzierkappe links - gerissen / eingerissen - erneuern - Kosten: 25,00 EUR

Gesamtkosten: 3.200,00 EUR

































