



# ZUSTANDSBERICHT

## Grunddaten

|                       |                                                                  |                     |                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>    | <b>46383</b>                                                     | <b>Aussenfarbe</b>  | <b>black met.</b>                             |
| <b>Datum</b>          | <b>22.06.2016</b>                                                | <b>Innenfarbe</b>   | <b>Schwarz</b>                                |
| <b>Kennzeichen</b>    | <b>SB-HY 1606</b>                                                | <b>Sommerreifen</b> | 245-45-R18 VL: 4mm VR: 4mm<br>RL: 4mm RR: 4mm |
| <b>V.I.N.</b>         | <b>W0LGT8ENXD1086909</b>                                         | <b>Winterreifen</b> | 225-50-R17 VL: 5mm VR: 5mm<br>RL: 7mm RR: 7mm |
| <b>Erstzulassung</b>  | <b>04.2013</b>                                                   | <b>Ersatzrad</b>    |                                               |
| <b>Kilometerstand</b> | <b>144835</b>                                                    | <b>Service km</b>   | <b>0</b>                                      |
| <b>Hersteller</b>     | <b>Opel</b>                                                      | <b>Service</b>      |                                               |
| <b>Modell</b>         | <b>Insignia 2.0 CDTI<br/>Innovation Leder Navi<br/>Xenon ACC</b> | <b>Datum</b>        |                                               |
| <b>Version</b>        | —                                                                | <b>Ölstand</b>      |                                               |
| <b>Aufbau</b>         | <b>Estate</b>                                                    | <b>Wasserstand</b>  |                                               |
| <b>Getriebe</b>       | <b>Automatic</b>                                                 |                     |                                               |
| <b>Türen</b>          | —                                                                |                     |                                               |
| <b>Hubraum</b>        | <b>1956 ccm</b>                                                  |                     |                                               |
| <b>Leistung</b>       | <b>143 kW / 194 PS</b>                                           |                     |                                               |
| <b>Treibstoff</b>     | <b>Diesel</b>                                                    |                     |                                               |
| <b>Antrieb</b>        |                                                                  |                     |                                               |
| <b>Abgasnorm</b>      | <b>EURO5</b>                                                     |                     |                                               |


## Checkpoints

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schlüsselanzahl :</b> | 2                                                                       |
| <b>Probefahrt :</b>      | nicht durchgeführt                                                      |
| <b>Nachlackierung :</b>  | Feststellbar                                                            |
| <b>Vorschaden :</b>      | Behobener Schaden Tür vo. re. EUR 620,-.<br>Frontscheibe wird erneuert. |

## Ausstattung

|                    |                             |                            |                        |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 5 Türen            | ABS                         | Airbags                    | Alarm/Immobiliser      |
| Alloy wheels       | Armrest front+back          | Automatic climate control  | Automatic seats        |
| Bluetooth          | Central locking with remote | Cruise Control             | Diesel                 |
| ESP                | Electric Mirror             | Electric window front+back | Fog lamp               |
| Heated seats front | Isofix                      | Leather                    | Leather steering wheel |
| Memory seat driver | Metallic                    | Navigation                 | Onboard computer       |
| Parking Assist     | Particulate Filter          | Phone preparation          | Power steering         |
| Removable tow ball | Roof rack                   | SRA                        | Tagfahrlicht           |
| Traction control   | Winter tyres                | Xenon                      | mp3-compatible         |

## Fahrzeugbilder





## Schäden

## Minderwerte

|             |                                             |                        |                             |            |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| 114.957.884 | Stoßfänger hinten mitte (Stoßfänger hinten) | verkratzt / verschürft | Smart Repair                | 120,00 EUR |
| 114.957.892 | Tür (Tür vorn rechts)                       | Kratzer                | -                           | 0,00 EUR   |
| 114.957.900 | Abdeckkappe (Außenspiegel rechts)           | Kratzer                | -                           | 0,00 EUR   |
| 114.957.908 | Stoßfänger mit Parktronic (Stoßfänger vorn) | verkratzt / verschürft | instandsetzen und lackieren | 310,00 EUR |
| 114.957.916 | Tür (Tür hinten links)                      | Dellen                 | -                           | 0,00 EUR   |
| 114.957.924 | Tür (Tür vorn links)                        | Kratzer                | -                           | 0,00 EUR   |
| 114.957.932 | Dach (Fahrzeugdach)                         | Korrosion              | instandsetzen und lackieren | 310,00 EUR |
| 114.957.940 | Motorhaube (Motorhaube)                     | Lackmangel             | instandsetzen und lackieren | 290,00 EUR |
| 114.957.948 | Frontscheibe mit Regensensor (Verglasung)   | gebrochen / gerissen   | erneuern                    | 710,00 EUR |

**Gesamt netto 1.740,00 EUR €**

**reparierte Vorschäden Schadenswert**

**Vorschäden unbekannt**

## Schäden


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Position                                                                        | Schaden                 | Reparatur                    | Minderwert netto |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|
| 114.957.884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stossfänger hinten mitte (Stossfänger hinten)                                   | verkratzt / ver-schürft | Smart Repair                 | 120,00 EUR       |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                         |                              |                  |
| 114.957.892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tür (Tür vorn rechts)<br>Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.             | Kratzer                 | -                            | 0,00 EUR         |
| 114.957.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abdeckkappe (Außenspiegel rechts)<br>Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Kratzer                 | -                            | 0,00 EUR         |
| 114.957.908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stossfänger mit Parktronic (Stossfänger vorn)                                   | verkratzt / ver-schürft | instandsetzen und lack-ieren | 310,00 EUR       |
|     |                                                                                 |                         |                              |                  |
| 114.957.916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tür (Tür hinten links)<br>Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.            | Dellen                  | -                            | 0,00 EUR         |
| 114.957.924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tür (Tür vorn links)<br>Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.              | Kratzer                 | -                            | 0,00 EUR         |

114.957.932 Dach (Fahrzeugdach)

Korrosion

instandsetzen und lackieren

310,00 EUR




114.957.940 Motorhaube (Motorhaube)

Lackmangel

instandsetzen und lackieren

290,00 EUR



114.957.948 Frontscheibe mit Regensensor (Ver- gebrochen / geris- erneuern  
glasung) sen

gebrochen / geris- erneuern  
sen

710,00 EUR

