



# ZUSTANDSBERICHT

## Grunddaten

|                       |                                                                |                     |                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Interne Nr.</b>    | <b>47197</b>                                                   | <b>Aussenfarbe</b>  | <b>black met.</b>                             |
| <b>Datum</b>          | <b>06.01.2017</b>                                              | <b>Innenfarbe</b>   | <b>ANTHRAZIT</b>                              |
| <b>Kennzeichen</b>    | <b>D-LK 1970</b>                                               | <b>Sommerreifen</b> | 225-55-R17 VL: 2mm VR: 2mm<br>RL: 2mm RR: 2mm |
| <b>V.I.N.</b>         | <b>WBAXB910X0DX39474</b>                                       | <b>Winterreifen</b> | 225-55-R17 VL: 5mm VR: 5mm<br>RL: 9mm RR: 9mm |
| <b>Erstzulassung</b>  | <b>03.2012</b>                                                 | <b>Ersatzrad</b>    |                                               |
| <b>Kilometerstand</b> | <b>109763</b>                                                  | <b>Service km</b>   | <b>0</b>                                      |
| <b>Hersteller</b>     | <b>BMW</b>                                                     | <b>Service</b>      |                                               |
| <b>Modell</b>         | <b>525 d Touring<br/>xDrive Navi Xenon<br/>Luftfederung HA</b> | <b>Datum</b>        |                                               |
| <b>Version</b>        | —                                                              | <b>Ölstand</b>      |                                               |
| <b>Aufbau</b>         | <b>Estate</b>                                                  | <b>Wasserstand</b>  |                                               |
| <b>Getriebe</b>       | <b>Automatic</b>                                               |                     |                                               |
| <b>Türen</b>          | —                                                              |                     |                                               |
| <b>Hubraum</b>        | <b>1995 ccm</b>                                                |                     |                                               |
| <b>Leistung</b>       | <b>160 kW / 218 PS</b>                                         |                     |                                               |
| <b>Treibstoff</b>     | <b>Diesel</b>                                                  |                     |                                               |
| <b>Antrieb</b>        |                                                                |                     |                                               |
| <b>Abgasnorm</b>      | <b>EURO5</b>                                                   |                     |                                               |

## Checkpoints

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Schlüsselanzahl :</b> | 2                  |
| <b>Probefahrt :</b>      | nicht durchgeführt |
| <b>Nachlackierung :</b>  | Feststellbar       |

## Ausstattung

|                              |                      |                            |                |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| 4x4                          | 5 Türen              | ABS                        | Air suspension |
| Airbags                      | Alarm/Immobiliser    | Alloy wheels               | Armrest front  |
| Automatic climate control    | Automatic seats      | Central locking            | Diesel         |
| ESP                          | Electric Mirror      | Electric window front+back | Fog lamp       |
| Heated seats front           | Isofix               | Lichtsensor                | Metallic       |
| Multifunction steering wheel | Navigation           | Onboard computer           | Parking Assist |
| Particulate Filter           | Phone preparation    | Power steering             | Rain sensor    |
| Roof rack                    | Start-Stop Automatik | Xenon                      | mp3-compatible |

## Fahrzeugbilder





## Schäden

## Minderwerte

|             |                                         |             |                             |            |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 115.380.644 | Tür (Tür hinten links)                  | verformt    | instandsetzen und lackieren | 270,00 EUR |
| 115.380.652 | Heckklappe (Heckklappe /-tür)           | verformt    | instandsetzen und lackieren | 450,00 EUR |
| 115.380.660 | Verkleidung (Schweller links)           | Kratzer     | Smart Repair                | 120,00 EUR |
| 115.380.668 | Stossfänger hinten (Stossfänger hinten) | verformt    | instandsetzen und lackieren | 320,00 EUR |
| 115.380.676 | Tür (Tür hinten rechts)                 | Kratzer     | kein Abzug                  | 0,00 EUR   |
| 115.380.684 | Motorhaube (Motorhaube)                 | Steinschlag | kein Abzug                  | 0,00 EUR   |
| 115.380.692 | Frontscheibe (Verglasung)               | Steinschlag | kein Abzug                  | 0,00 EUR   |
| 115.380.700 | Tirefit Füllmittel (Ausrüstung)         | fällig      | erneuern                    | 40,00 EUR  |
| 115.380.708 | Einstieg (Schweller rechts)             | Kratzer     | auslegen / polieren         | 40,00 EUR  |


**Gesamt netto 1.240,00 EUR €**

**reparierte Vorschäden    Schadenswert**  
**Vorschäden unbekannt**

## Schäden

|                                                                                     | Position                      | Schaden                                                                              | Reparatur                   | Minderwert netto |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 115.380.644                                                                         | Tür (Tür hinten links)        | verformt                                                                             | instandsetzen und lackieren | 270,00 EUR       |
|    |                               |    |                             |                  |
| 115.380.652                                                                         | Heckklappe (Heckklappe /-tür) | verformt                                                                             | instandsetzen und lackieren | 450,00 EUR       |
|   |                               |   |                             |                  |
| 115.380.660                                                                         | Verkleidung (Schweller links) | Kratzer                                                                              | Smart Repair                | 120,00 EUR       |
|  |                               |  |                             |                  |

|             |                                       |          |                             |            |
|-------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------|------------|
| 115.380.668 | Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten) | verformt | instandsetzen und lackieren | 320,00 EUR |
|-------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------|------------|



|                                            |                         |         |            |          |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------|------------|----------|
| 115.380.676                                | Tür (Tür hinten rechts) | Kratzer | kein Abzug | 0,00 EUR |
| Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. |                         |         |            |          |

|                                            |                         |             |            |          |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|----------|
| 115.380.684                                | Motorhaube (Motorhaube) | Steinschlag | kein Abzug | 0,00 EUR |
| Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. |                         |             |            |          |

|                                            |                           |             |            |          |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|----------|
| 115.380.692                                | Frontscheibe (Verglasung) | Steinschlag | kein Abzug | 0,00 EUR |
| Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. |                           |             |            |          |

|             |                                 |        |          |           |
|-------------|---------------------------------|--------|----------|-----------|
| 115.380.700 | Tirefit Füllmittel (Ausrüstung) | fällig | erneuern | 40,00 EUR |
|-------------|---------------------------------|--------|----------|-----------|



|             |                             |         |                     |           |
|-------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------|
| 115.380.708 | Einstieg (Schweller rechts) | Kratzer | auslegen / polieren | 40,00 EUR |
|-------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------|

