

## Grunddaten

Interne Nr.	<b>46383</b>	Aussenfarbe	<b>black met.</b>
Datum	<b>22.06.2016</b>	Innenfarbe	<b>Schwarz</b>
Kennzeichen	<b>SB-HY 1606</b>	Sommerreifen	245-45-R18 VL: 4mm VR: 4mm RL: 4mm RR: 4mm
V.I.N.	<b>WOLGT8ENXD1086909</b>	Winterreifen	225-50-R17 VL: 5mm VR: 5mm RL: 7mm RR: 7mm
Erstzulassung	<b>04.2013</b>	Ersatzrad	
Kilometerstand	<b>144835</b>	Service km	<b>0</b>
Hersteller	<b>Opel</b>	Service	
Modell	<b>Insignia 2.0 CDTI</b>	Datum	
	<b>Innovation Leder Navi</b>	Ölstand	
	<b>Xenon ACC</b>	Wasserstand	
Version	—		
Aufbau	<b>Estate</b>		
Getriebe	<b>Automatic</b>		
Türen	—		
Hubraum	<b>1956 ccm</b>		
Leistung	<b>143 kW / 194 PS</b>		
Treibstoff	<b>Diesel</b>		
Antrieb			
Abgasnorm	<b>EURO5</b>		

## Checkpoints

**Schlüsselanzahl :** 2

**Probefahrt :** nicht durchgeführt

**Nachlackierung :** Feststellbar

**Vorschaden :** Behobener Schaden Tür vo. re. EUR 620,-.  
Frontscheibe wird erneuert.

## Ausstattung

5 Türen	ABS	Airbags	Alarm/Immobiliser
Alloy wheels	Armrest front+back	Automatic climate control	Automatic seats
Bluetooth	Central locking with remote	Cruise Control	Diesel
ESP	Electric Mirror	Electric window front+back	Fog lamp
Heated seats front	Isofix	Leather	Leather steering wheel
Memory seat driver	Metallic	Navigation	Onboard computer
Parking Assist	Particulate Filter	Phone preparation	Power steering
Removable tow ball	Roof rack	SRA	Tagfahrlicht
Traction control	Winter tyres	Xenon	mp3-compatible

## Fahrzeugbilder





Schäden					Minderwerte	
114.957.884	Stossfänger hinten	mitte	(Stossfänger hinten)	verkratzt / verschürft	Smart Repair	120,00 EUR
114.957.892	Tür (Tür vorn rechts)			Kratzer	-	0,00 EUR
114.957.900	Abdeckkappe (Außenspiegel rechts)			Kratzer	-	0,00 EUR
114.957.908	Stossfänger mit Parktronic	(Stossfänger vorn)		verkratzt / verschürft	instandsetzen und lackieren	310,00 EUR
114.957.916	Tür (Tür hinten links)			Dellen	-	0,00 EUR
114.957.924	Tür (Tür vorn links)			Kratzer	-	0,00 EUR
114.957.932	Dach (Fahrzeughach)			Korrosion	instandsetzen und lackieren	310,00 EUR
114.957.940	Motorhaube (Motorhaube)			Lackmangel	instandsetzen und lackieren	290,00 EUR
114.957.948	Frontscheibe mit Regensensor	(Ver-glasung)		gebrochen / gerissen	erneuern	710,00 EUR

**Gesamt netto 1.740,00 EUR €**

## reparierte Vorschäden Schadenswert


Vorschäden unbekannt

## Schäden

	Position	Schaden	Reparatur	Minderwert netto
114.957.884	Stossfänger hinten mitte (Stossfänger hinten)	(Stossfänger verkratzt / verschürft	Smart Repair	120,00 EUR
		 		
114.957.892	Tür (Tür vorn rechts)	Kratzer	-	0,00 EUR
	Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.			
114.957.900	Abdeckkappe (Außenspiegel rechts)	Kratzer	-	0,00 EUR
	Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.			
114.957.908	Stossfänger mit Parktronic vorn)	(Stossfänger verkratzt / verschürft	instandsetzen und lackieren	310,00 EUR
	  			
				
114.957.916	Tür (Tür hinten links)	Dellen	-	0,00 EUR
	Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.			
114.957.924	Tür (Tür vorn links)	Kratzer	-	0,00 EUR
	Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.			

---

114.957.932	Dach (Fahrzeugdach)	Korrosion	instandsetzen und lackieren	310,00 EUR
-------------	---------------------	-----------	-----------------------------	------------



---

114.957.940	Motorhaube (Motorhaube)	Lackmangel	instandsetzen und lackieren	290,00 EUR
-------------	-------------------------	------------	-----------------------------	------------



---

114.957.948	Frontscheibe mit Regensor (Verglasung)	gebrochen / gerissen	erneuern	710,00 EUR
-------------	--	----------------------	----------	------------

