
BMW 320d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	10/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	71561
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	red Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2090710

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	120 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	210,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2090710 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Polster: Leder Dakota, Head-Up Display, BMW Head-Up Display, Xenon-Licht (Bi-Xenon), Scheinwerferrein., Tagfahrlicht, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außen- u. Innenspiegel, auto. abblendend, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Durchladesystem, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: M Lederlenkrad, Scheinwerfer-Waschanlage SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Sportsitze, Sperrdifferential, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 94W auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 92H auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
linke Seite Fondseite - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte zerrissen - erneuern - Kosten: 70,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - erhöhte Lackschichtdicke bis 229 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 900,00 EUR



