
BMW X5 M50d Sport-Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	67878
Leistung	280 kW / 381 PS
Hubraum	2993 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2195688

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	173 g/km
Verbrauch innerorts:	7,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	441,00 EUR
Verbrauch außerorts:	6,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2195688 SONDERZUBEHÖR: Head-Up Display, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Innovationspaket, Spurhalte Assistent, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Innendekor Holz usw., Felgen-Sonderausführung, Abstandsregelung, Driving Assistant Plus, Spurhalte Assistent, Soft-Close-Automatik für Türen, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Diebstahl-/Alarmanlage, Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung, Active Protection, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innen- und Außenspiegel, autom. abblend., Garagentoröffner, integriert, Sonnenschutzrollo f. hi. Tür mech., Innendekor Holz usw., Entfall Zusatz-Schriftzug außen, Modellschriftzug-Entfall, Dachreling nachgerüstet SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Konfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Sportsitze, Polster

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R20 - VA: 275/40 R20 106W / HA: 315/35 R20 110W - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R20 - VA: 275/40 R20 100V / HA: 315/35 R20 110V auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Vorderachse Reifen rechts - beschädigt - erneuern - Kosten: 250,00 EUR
Dach Dachreling rechts - verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 520,00 EUR

