
BMW 330d Touring xDrive Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	134605
Leistung	190 kW / 258 PS
Hubraum	2993 ccm
Interne Nummer	2159041

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- Tiptronic
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	145 g/km
Verbrauch innerorts:	6,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	355,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2159041 FARBE: 0B39 Mineralgrau met POLSTERUNG: BEL1 track ant. grau SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, Lichtsensor, Regensensor, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Sichtpaket, Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Paket: Comfort Paket, Zentralverriegelung, Shadow-Line, hochglanz, Sonnenschutzverglasung, Active Protection, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsan., Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Dachreling, Dachreling schwarz matt, Innendekor Holz usw., Armauflage vorn, verschiebbar, 9BD Businesspackage, LM Rad 392 Doppelspeiche 17 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar beheizt Felgen-Sonderausführung Servolenkung Sportsitze Weinfahrsperre Colorglas

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 94W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 98H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 300,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Blende Nebelscheinwerfer gebrochen - erneuern - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör 2 Reifensatz - nicht identisch mit Fahrzeugausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 863,19 EUR

