
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	177658
Leistung	70 kW / 95 PS
Hubraum	1560 ccm
Farbe	blue
Interne Nummer	2160024

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	117 g/km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	166,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2160024 SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon: Bi-Xenonscheinwerfer, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radioausstattung: Audiosystem Sony, mp3, Elektr. Sitzeinstellung, Sitze: Fahrersitz 6-fach elektrisch ein., Frontscheibe/Scheibenwaschdüsen beheizt, Sicherheitstrennnetz für den Gepäckraum, Fußmatten in Velours vorne und hinten, Räder: Reserverad, Notrad, Reifendruckkontrollsystem DDS, Zigarettenanzünder SERIENZUBEHÖR: Kopfstützen, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen mit Kappen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

rechte Seite Seitenwand - erhöhte Lackschichtendicke bis 1,73mm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtendicke - 217µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtendicke - 202µm - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum komplett - verschmutzt - reinigen - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR
Fahrzeug Seitenwand Kantenschutz - fehlt - erneuern - Kosten: 15,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Nebelscheinwerfer - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - erneuern - Kosten: 140,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 100,00 EUR
Vorderachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 100,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag und Riss - erneuern - Kosten: 1.085,00 EUR
Fahrzeug keine Daten und Datenspeicher - vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Regennass - - Kosten: 42,00 EUR
Motor Motorölstand - unter Minimum - ergänzen - instandsetzen prüfen - Kosten: 30,00 EUR

Gesamtkosten: 1.682,00 EUR





