

---

# Mercedes-Benz C 220 T CDI DPF (B...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	98230
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2210189

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,7 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>124 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	267,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2210189 SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Premium, Tagfahrlicht, Airbag, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel, Entfall Fahrzeugschriftzug SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Bordcomputer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Bordcomputer, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw., Innendekor Holz usw., Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden.Detaillierte Informationen, Gutachten sowie

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3,5mm VR: Unbekannt / 3,5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91V auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - lackieren - Kosten: 345,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge und Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
linke Seite Dachholm - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Hinterachse Felge links - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Dach Dachholm rechts - zerkratzt - lackieren - Kosten: 225,00 EUR  
Hinterachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
Vorderachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
Innenraum Fahrzeughimmel - verschmutzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR  
Vorderachse Felge links - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.593,19 EUR**





