
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2013
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	126884
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2204578

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	110 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	190,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2204578 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenonleuchten mit AFS, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket Amundsen, Anhängerkupplung, abnehmbar u. abschließ, Felgen-Sonderausführung, Gepäcknetztrennwand SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 3,5mm	VR: Unbekannt / 3,5mm
	HL: Unbekannt / 8mm	HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R17 - 225/45 R17 91W auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum komplett - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz - fehlt - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug steht auf Sommerreifen - Winterreifen fehlen - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 425,00 EUR



