

---

# Skoda Octavia Combi 2.0 TDI DPF DSG

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>03/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>153114</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>silver Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2115139</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,4 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>143 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	7,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	256,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2115139 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Columbus für DSG-Getr., Klimaanlage Climatronic, Bordcomputer, Paket: Plus, Berganfahrassistent, Paket: Nichtraucher SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelge - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R15 - 195/65 R15 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 390,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Delle und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Dach Dachhaut - Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 420,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Dach Dachantenne - beschädigt - erneuern - Kosten: 15,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR  
Fahrzeug Nachbesichtigung - regennass - - Kosten: 42,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.490,19 EUR**



