
VW Golf GTD BlueMotion Technology

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	55620
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2190601

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Euro6
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	218,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2190601 SONDERZUBEHÖR: Polster - Velours/Alcantara, Sitzbezüge in Stoff Clark/ Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 7, 5Jx18 Nogaró 225/40 R 18, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Schnittstelle Comfort, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Frontscheibe drahtlos beheizbar, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Sprachsteuerung, Raucherausführung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Servolenkung, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Sportsitze, Wegfahrsperrung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R18 - 225/40 R18 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 95,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 325,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 300,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz - 1 Felge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Motor Kühlmittelstand - unter minimum - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 25,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 300,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.795,00 EUR





