VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Blue...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 09/2011
HU 00/2019
AU 00/2019
Kilometerstand 125800

Leistung 77 kW / 105 PS
Hubraum 1598 ccm
Farbe black Metallic

Interne Nummer 2000062

Wichtige Ausstattung

5-türig

5-Gang Getriebe

Navigation

Weitere Ausstattung

Einparkhilfe

Antriebsschlupfregelung

Fensterheber elektrisch 2-fach

Radio

Euro5

Klimaautomatik

- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:4,2 I/100 kmCO2 kombiniert:109 g/kmVerbrauch innerorts:5,2 I/100 kmKFZ-Steuer:152,00 EURVerbrauch außerorts:3,6 I/100 km

Bemerkung

ID=2000062 SONDERZUBEHÖR: Bordcomputer, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business Edition, Navigationsfunktion RNS 310, Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Colorglas, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm

HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR linke Seite Tür vorn - Blende verätzt - erneuern - Kosten: 65,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 295,00 EUR

linke Seite Fondseite - / Tür hinten eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 850,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.210,00 EUR

