
BMW X3 xDrive20d Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	60703
Leistung	140 kW / 190 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2233863
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Bi-Xenon
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	136 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	272,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2233863 SONDERZUBEHÖR: Multifunktionslenkrad, Paket: Comfort, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückenspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 3mm VR: Pirelli / 3mm
HL: Pirelli / 4mm HR: Pirelli / 4mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: V - RunFlat - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H

Schäden

Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Felge Alu VR - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Windschutzscheibe - Steinschlag - I - Reparieren - Kosten: 83,19 EUR
Kofferraumdeckel - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Motorhaube - Delle - Smart repair - Kosten: 93,00 EUR
- 2*10
Stossfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 161,67 EUR
Stossfänger V - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 526,86 EUR



