
Audi A4 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	12/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	171459
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white Metallic
Interne Nummer	2095051
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	208,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2095051 SONDERZUBEHÖR: Xenon Plus m. Scheinwerferreinigungsanl., Radio: concert, Lendenwirbelstütze vorn elektrisch, Rad: Reserverad, platzsparend, Rad: Wagenheber SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 3mm
HL: Michelin / 5mm
Bereifung: 225/0R16 - SpeedIndex: Y - montiert

VR: Michelin / 3mm
HR: Michelin / 5mm

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm
HL: Dunlop / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

VR: Continental / 6mm
HR: Dunlop / 5mm

Schäden

Türverkleidung HR - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 472,00 EUR
Türverkleidung HL - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 472,00 EUR
Seitenwand HL - Delle - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Tür Hinten L - Delle - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung V L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 242,53 EUR
Windschutzscheibe - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 626,85 EUR
Stossfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 786,95 EUR
Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 213,93 EUR

Gesamtkosten: 3.112,26 EUR



