
Mercedes-Benz C 220 T CDI DPF BI...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	124056
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2139565

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	114 g/km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	217,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2139565 SONDERZUBEHÖR: Totwinkel-Assistent, Toter Winkel Warnung, LED-Tagfahrlicht stabförmig, Komfort-Multifunktionslenkrad 4-Sp., Paket: Raucher, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 7,5mm	VR: Unbekannt / 7,5mm
	HL: Unbekannt / 7,5mm	HR: Unbekannt / 7,5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelge - vorhanden		

Schäden

linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Füllflasche fehlt - erneuern - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeugzubehör 2 Radsatz - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 877,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Dellen/ Chemische Einwirkung - instandsetzen lackieren - Kosten: 385,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Kratzer / Chemische Einwirkung - lackieren - Kosten: 405,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle/Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 2.306,00 EUR



