
Opel Combo 1.6 CDTI L1H1

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	115413
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2162838

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperre
- Kopfstützen im Fonds
- ESP
- Radio
- Servolenkung
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	145 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	222,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2162838 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Sicherheitstrenngitter für Passagierraum, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Räder: Reserverad, Stahl SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 8,5mm	VR: Unbekannt / 8mm
	HL: Unbekannt / 6,5mm	HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 185/65 R15 auf Stahlfelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Türkante, Lackschäden - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Türkante, Lackschäden - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Reifen - beschädigt - erneuern - Kosten: 130,00 EUR
Vorderachse Radzierkappe links - zerkratzt - erneuern - Kosten: 15,00 EUR
Vorderachse Radzierkappe rechts - zerkratzt - erneuern - Kosten: 15,00 EUR
Hinterachse Radzierkappe rechts - zerkratzt - erneuern - Kosten: 15,00 EUR
Hinterachse Radzierkappe links - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 125,00 EUR
Fahrzeugfront Abdeckung Abschleppöse - fehlt - erneuern - Kosten: 14,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtendicke bis 1,63 mm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Delle/Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle/Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug regennass - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 946,00 EUR





