
Audi Q5 2.0 TDI quattro

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	74412
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2133571

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- 6-Gang Getriebe

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	154 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	278,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2133571 SONDERZUBEHÖR: Xenon Plus, Tagfahrlicht, Paket Design Stoff Micron, Sportsitze, Sportsitze, Einparkhilfe plus, Felgen-Sonderausführung, Lackierung: Volllackierung, Fahrersitz elektrisch einstellbar, CD-Spieler, Radioanlage concert, mp3, Bluetooth Schnittstelle, Telefonzubehör: Bluetooth Schnittstelle, Dachhimmel in Stoff schwarz, Anfahrassistent, Isofix, ISOFIX für den Beifahrersitz, Innendekor Holz usw., Zierleisten schwarz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Bordcomputer, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 3mm

VR: Unbekannt / 2mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R18 - 235/60 R 18 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R17 - 235/65 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - keine im Fahrzeug vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 390,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 390,00 EUR

