

Skoda Superb Combi 2.0 TDI Green...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	56560
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2211117

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	138 g/km
Verbrauch innerorts:	6,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	276,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2211117 FARBE: magnetic-braun metal POLSTERUNG: Leder Executive brau SONDERZUBEHÖR: Standheizung mit Fernbedienung, Anhängerkupplung, abnehmbar u. abschließ, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Telefonfreisprecheinrichtung Premium, Sitze: Belüftete Vordersitze, Zentralverriegelung, El.Heckklappe m.halbau.Gepäckraumabdeck., Gepäcknetztrennwand SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,0mm VR: Unbekannt / 4,0mm
HL: Unbekannt / 4,0mm HR: Unbekannt / 4,0mm
Bereifung: /R18 - 225/40R18 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,0mm VR: Unbekannt / 5,0mm
HL: Unbekannt / 5,4mm HR: Unbekannt / 5,4mm
Bereifung: /R16 - 205/55R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Türaußengriff vorne links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Innenraum Sitzbezug Fahrerseite - abgenutzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Türschweller vorne - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
Innenraum Türverkleidung vorne links - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Türschweller hinten links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Innenraum Heckklappe Verkleidung - Zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Türschweller vorne rechts - Zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - Blinkleuchte gebrochen - erneuern - Kosten: 51,00 EUR
Innenraum Einsatz Zigarettenanzünder/12V Kappe - fehlt - erneuern - Kosten: 25,00 EUR
Fahrzeug 2 Reifensatz - 4 Reifen beschädigt - erneuern - Kosten: 600,00 EUR
Fahrzeug 2 Reifensatz 4 Alufelgen - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 520,00 EUR
Fahrzeug --- - Personenbezogene Daten- und Datenspeicher nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter - unter Minimum - auffüllen / ergänzen - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeug Ölstand zu niedrig - auffüllen / Kostenausweitung möglich - prüfen - Kosten: 65,00 EUR

Gesamtkosten: 2.246,00 EUR







