
Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	101539
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2257268

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	124 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	248,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2257268 FARBE: Teakbraun metallic POLSTERUNG: Stoff Atrium schwarz SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Multifunktionslenkrad, Paket Business, Einparkhilfe plus, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel elektr. verstellb. u. beh., Fahrwerk: Abwahl Sportfahrwerk, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Felgen-Sonderausführung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Außenthermometer, Bordcomputer, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Sperrdifferential, Colorglas, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 7mm

VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 8mm

HR: Unbekannt / 8mm

Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt / gebrochen - erneuern lackieren - Kosten: 925,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 475,00 EUR

linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Delle, Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

linke Seite Seitenwand - Delle, Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Innenraum Fahrzeughimmel - Brandloch / verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 70,00 EUR

rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

rechte Seite Seitenwand / Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 345,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Innenraum Gepäckraumabdeckung - zerkratzt - erneuern - Kosten: 350,00 EUR

Fahrzeugzubehör laut Ausstattungsliste Kofferraumbodenmatte - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 184,00 EUR

Hinterachse Felge rechts - zerkratzt / verschürft - erneuern - Kosten: 350,00 EUR

Vorderachse Felge rechts - zerkratzt / verschürft - erneuern - Kosten: 350,00 EUR

Fahrzeug 4 Radnarbendeckel - fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 92,00 EUR

Fahrzeug Beleuchtung - Abblendlicht rechts - ohne Funktion -Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 30,00 EUR

Innenraum Abdeckkappe Steckdose im Fondbereich - gebrochen - erneuern - Kosten: 20,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Vorderachse Reifen rechts - beschädigt - erneuern - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeug diverse Karosseriebauteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 236µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeugzubehör 2. Radsatz - fehlt - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Wartung fällig laut Servicenachweis - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Gesamtkosten: 4.634,00 EUR







