
Audi A6 3.0 TDI DPF quattro S tr...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	141825
Leistung	180 kW / 245 PS
Hubraum	2967 ccm
Farbe	green Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2154717

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Sitzbank hinten geteilt
- Mittelarmlehne

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	156 g/km
Verbrauch innerorts:	7,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	377,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2154717 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: S line Sportpaket, Durchlade/Skisack
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R20 - 255/35 R20 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Füllflasche - leer - erneuern - Kosten: 43,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Delle / Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 370,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Dach Dachholm links - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 280,00 EUR
linke Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 859,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
Dach Dachholm rechts - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 2 Felgen - zerkratzt / verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Sommerräder - nicht identisch mit Ausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Kofferraum - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Gesamtkosten: 2.477,00 EUR





