

---

# Audi A6 Avant 2.0 TDI DPF multiti...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>11/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>128605</b>
Leistung	<b>130 kW / 177 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2184304</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Mittelarmlehne
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Tempomat
- Sportsitze

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,1 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>135 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	240,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2184304 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Gepäckraumklappe, automatisch betätigt, Kraftstoffbehälter mit 75 L Inhalt, Modellbezeichnung, Entfall komplett SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 3,5mm HR: Unbekannt / 3,5mm  
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 98Y auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 98H auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - lackieren - Kosten: 340,00 EUR  
Innenraum Fahersitz - abgenutzt - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Delle und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - lackieren - Kosten: 310,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Spaltmaße zum Heckstoßfänger nicht in Ordnung - instandsetzen - Kosten: 70,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 295,00 EUR  
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Delle und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 370,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Lackabplatzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
2.Radsatz 1 Felge - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
2.Radsatz 2 Felgen - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Einstieg/C-Säule hinten - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Innenraum Türverkleidung hinten rechts - verschmutzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Vorderachse Felge rechts - verschürft - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug verschmutzt - 2 Sicht durchführen - - Kosten: 42,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.932,00 EUR**







