
BMW 118d Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	04/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	63214
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2127626

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Mittelarmlehne
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Trennnetz
- Sportlenkrad

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km

CO2 kombiniert:	110 g/km
KFZ-Steuer:	190,00 EUR

Bemerkung

ID=2127626 SONDERZUBEHÖR: Paket: Comfort, Räder: LM V-Speiche 378 7 J x 16, Paket: Fahrkomfort i.V. mit Navi, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Sichtpaket, Komfortzugang, Durchladesystem (3-Teilung d. Rücklehne), Fußmatten in Velours, Modellschriftzug - Entfall am Heck
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 195/55 R16 87H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Füllflasche - abgelaufen - erneuern - Kosten: 22,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 365,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 365,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - zerkratzt - erneuern - Kosten: 469,00 EUR
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
linke Seite Einstieg/B-Säule vorne - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 330,00 EUR
Hinterachse Felge links - verschrammt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 350,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Innenraum Kofferraumverkleidung Heckklappe - zerkratzt - erneuern - Kosten: 65,00 EUR
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Dachholm - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
rechte Seite Schweller - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
2.Radsatz 1 Felge - verschrammt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.336,00 EUR





