BMW 320d GT Sport-Aut.

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie
Erstzulassung
HU
00/2017
AU
00/2017
Kilometerstand
98970

Leistung 135 kW / 184 PS

Hubraum 1995 ccm
Farbe blue Metallic

trim Leder Interne Nummer 2170534

Wichtige Ausstattung

5-türig

Tiptronic

Navigation

Weitere Ausstattung

Xenonscheinwerfer

ABS

ESP

Sitzheizung Vordersitze

Tempomat

Euro6

Klimaautomatik

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:4,9 I/100 kmCO2 kombiniert:130 g/kmVerbrauch innerorts:5,9 I/100 kmKFZ-Steuer:260,00 EURVerbrauch außerorts:4,4 I/100 km

Bemerkung

ID=2170534 SONDERZUBEHÖR: Paket: Navi. ConnectedDrive inkl. B.P., Polster: Leder Dakota, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Lichtsensor, Regensensor, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Sichtpaket, Fahrwerksregelung elektronisch, Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk, Sportfahrwerk, Paket: Comfort Paket, Head-Up Display, BMW Head-Up Display, Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer, Sportsitze, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsan., BMW Individual Dachhimmel anthrazit, Paket: Raucher, Entfall Zusatz-Schriftzug außen, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Innendekor Holz usw., Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung, WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R17 - 225/55 R17 97H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 320,00 EUR Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

linke Seite Türschweller - innen Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 125,00 EUR

linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 305,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge im Sichtbereich - erneuern - Kosten: 487,00 EUR Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR

linke Seite Schwellerblende zerkratzt - --- - lackieren - Kosten: 180,00 EUR

Fahrzeug erhöhte Lackschichtendicke - am kompletten Fahrzeug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR

Vorderachse Felge rechts - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 130,00 EUR Hinterachse Felge rechts - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 130,00 EUR Fahrzeug 2. Reifensatz - fehlt - Kostenerweiterung möglich - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug montierte Reifen - Winter - Sommerreifen lagen nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.090,00 EUR





























