BMW 320d Touring

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 03/2014
HU 00/2019
AU 00/2019
Kilometerstand 131682

Leistung 135 kW / 184 PS

Hubraum 1995 ccm
Farbe black
Interne Nummer 2217409

Wichtige Ausstattung

5-türig

6-Gang Getriebe

Navigation

Weitere Ausstattung

Xenonscheinwerfer

ABS

ESP

Sitzheizung Vordersitze

Tempomat

Euro5

Klimaautomatik

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:4,7 I/100 kmCO2 kombiniert:124 g/kmVerbrauch innerorts:5,9 I/100 kmKFZ-Steuer:248,00 EURVerbrauch außerorts:4,0 I/100 km

Bemerkung

ID=2217409 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Business, mp3, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 17 Sternspeiche 394, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer, Sportsitze, Park Distance Control (PDC), hinten, Scheinwerfer-Waschanlage, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: M Lederlenkrad, Innenspiegel automatisch abblendend, Modellschriftzug-Entfall, Räderzubehör: Reifen mit Notlaufeigens. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Hausen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colordas, Zentralverriegelung, WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R16 - 225/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

2.Radsatz 3 Felgen - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - defekt - erneuern - Kosten: 158,00 EUR Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer und Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Kratzer und Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

linke Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 295,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 305,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Dach Dachhaut - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Blende Tür hinten - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR linke Seite Türverkleidung vorne - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR linke Seite A-Säule - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

linke Seite Einstieg vorne - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden gelöscht - vom Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Dokumente - lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Gesamtkosten: 1.388,00 EUR

















