Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4Matic...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Geländewagen/Pickup/SUV

Erstzulassung 10/2012
HU 00/0
AU 00/2017
Kilometerstand 72641

Leistung 125 kW / 170 PS

Hubraum 2143 ccm
Farbe grey Metallic
Interne Nummer 2069872
Letzter Service 01.01.1900

Wichtige Ausstattung

5-türig

Euro5

Klimaautomatik

Navigation

Weitere Ausstattung

Einparkhilfe

Antriebsschlupfregelung

Fensterheber elektrisch 2-fach

Radio

Tempomat

Allrad

Getriebe Automatik (7 Stufen)

Schiebedach

ABS

• ESP

Sitzheizung Vordersitze

Standheizung

Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:6,1 I/100 kmCO2 kombiniert:159 g/kmVerbrauch innerorts:7,1 I/100 kmKFZ-Steuer:307,00 EUR

Verbrauch außerorts: 5,5 l/100 km

Bemerkung

ID=2069872 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Räder: Winterkomplett 7-Sp.Design 17, Park-Assistent, aktiv, Freisprecheinrichtung, Radio: Audio 20 CD/MP3/USB/BT, Feuerlöscher montiert, Trennnetz zur Gepäckraumabtrennung, Kraftstofftank 66 I, EASY-Pack: Laderaumabdeckung, Innenhimmel in Stoff, Wegfall Typenzeichen, Sommerkompletträder ab Werk SERIENZUBEHÖR: Servolenkung, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 6mm VR: Goodyear / 6mm

HL: Goodyear / 6mm HR: Goodyear / 6mm

Bereifung: 235/0R17 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 6mm VR: Bridgestone / 6mm

HL: Bridgestone / 6mm HR: Bridgestone / 6mm

Bereifung: 235/0R17 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Seitenwand HR - Delle - Smart repair - Kosten: 109,00 EUR

Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR Reifen HR - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 149,00 EUR

Reifen VR - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 149,00 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung V R - Delle(n) - Smart repair - Kosten: 109,00 EUR

- 1x30

Kofferraumverkleidung HR - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 100,82 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Windschutzscheibe - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR Stossfänger V - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 380,55 EUR

Bordwerkzeuge - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 36,00 EUR

- Tirefitflasche fehlt

Gesamtkosten: 1.103,37 EUR

















































