

---

# BMW 318d

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>03/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>162792</b>
Leistung	<b>105 kW / 143 PS</b>
Hubraum	<b>1995 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2211442</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,3 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>114 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	228,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2211442 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Großkunden BusinessPackage, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Lichtsensor, Regensensor, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Sichtpaket, Sonnenschutzverglasung, Innenspiegel automatisch abblendend  
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar beheizt Außenthermometer Bordcomputer Drehzahlmesser Schaltgetriebe Kopfstützen

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm  
HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm  
Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm  
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm  
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke 190µm - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke 237µm - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden gelöscht - vom Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz - Sommerräder - lagen nicht vor-Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 205,00 EUR**

