Ford S-Max 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 07/2011
HU 00/2019
AU 00/2019
Kilometerstand 154989

Leistung 103 kW / 140 PS

Hubraum 1997 ccm
Interne Nummer 2152613
Letzter Service 01.01.1900

Wichtige Ausstattung

5-türig

6-Gang Getriebe

Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Sportsitze

- Euro5
- Klimaautomatik
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Winter-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:5,3 I/100 kmCO2 kombiniert:139 g/kmVerbrauch innerorts:6,5 I/100 kmKFZ-Steuer:228,00 EURVerbrauch außerorts:4,7 I/100 km

Bemerkung

ID=2152613 FARBE: Morello Metallic POLSTERUNG: Stoff Anthrazit SONDERZUBEHÖR: Paket: Business-Paket I (Trend, Standheizung inkl.verstärker B, Lackierung: Metallic, Paket: Winter, Seitenscheiben u. Heckscheibe, Sicherheitstrennetz, Sicherheitsset, BP: Sound & Connect, Ford Wartungskostenzuschuß SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperre, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 2mm VR: Michelin / 2mm

HL: Michelin / 2mm HR: Michelin / 2mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Hankook / 5mm VR: Hankook / 5mm

> HL: Hankook / 5mm HR: Hankook / 5mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Felge Alu HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

- Winterreifen; Pauschalbetrag kein Minderwert

Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Radzierblende VR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR Reifen VR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR

Pauschalbetrag kein Minderwert

Reifen VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Tür Vorne R - Kratzer - Polieren - Kosten: 25,00 EUR

Tür Hinten R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 280,48 EUR

Radzierblende HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Reifen HR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR

Pauschalbetrag kein Minderwert

Seitenwand HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 245,04 EUR

Dach - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Pauschalbetrag kein Minderwert

Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 272,57 EUR Stoßfänger HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 148,82 EUR

Radzierblende HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Reifen HL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR - Pauschalbetrag kein Minderwert

Seitenwand HL - Kratzer - Polieren - Kosten: 35,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Einstiegschweller/Verkleidung H L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Tür Hinten L - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 280,48 EUR

- KRATZER

Tür Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 243,24 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Kotflügel Vorne L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert





































































