
VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	158561
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2138387

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	135 g/km
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	240,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2138387 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Paket: Business Premium inkl. Navi., Verkehrszeichenerkennung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Fahrzeugschrittzüge - Entfall Mod.+Motor, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM (4) Barcelona 7 J x 16
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückenspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 8mm	VR: Unbekannt / 8mm
	HL: Unbekannt / 7mm	HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 8mm	HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag im Randbereich - erneuern - Kosten: 902,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden gelöscht - vom Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 1.132,00 EUR

