
Opel Zafira Tourer 1.6 CDTI ecoF...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	169282
Leistung	100 kW / 136 PS
Hubraum	1598 ccm
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2273259

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- Heckrollo
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Dachspoiler
- Einparkhilfe
- Einparkhilfe Sensoren vorne
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	180,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2273259 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten, Sitze: Ergonomiesitz mit Gütesiegel AGR, Dachspoiler, in Wagenfarbe lackiert, Sicherheitsnetz für Gepäckraum, Sonnenschutzrollo, Notlauftrad, Stahl SERIENZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Colorglas, Colorglas, Zentralverriegelung. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R17 - 225/50 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 290,00 EUR

rechte Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 280,00 EUR

Innenraum Sitze vorne - verschmutzt, Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 255,00 EUR

linke Seite Fondseite - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Fahrzeug Winterreifen Satz - fehlt-Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 1.348,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.493,00 EUR

