
Opel Insignia 2.0 CDTI Sports To...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2015
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	85377
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1956 ccm
Farbe	Karbonschw GraphitSchw Midnigh Metallic
Interne Nummer	2421916
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Einparkhilfe Sensoren vorne
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Lichtautomatik
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Colorverglasung
- Durchlademoeglichkeit
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,9 l/100 km
Verbrauch innerorts:	4,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,5 l/100 km

CO2 kombiniert:	104 g/km
KFZ-Steuer:	208,00 EUR

Bemerkung

ID=2421916 FARBE: POLSTERUNG: Stoff Ribbon schwarz SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Adaptives Fahrlicht (AFL+), Tagfahrlicht, Freisprecheinrichtung, Navi 900 IntelliLink mit 8 Touchscreen, Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten, Felgen-Sonderausführung, Airbag, Lichtsensor, Regensensor, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Sicht, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Durchlade/Skisack, Kopfstützen, Paket: Innenraum-Paket, Fußraummatten, Gummi, 4 - teilig, Ladekantenschutz, Edelstahl, Polster Stoff Ribbon schwarz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Kopfstützen, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 3mm
 HL: Dunlop / 7mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H - montiert

VR: Dunlop / 3mm
HR: Dunlop / 7mm

Schäden

Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kofferraumverkleidung HR - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Kofferraumdeckel - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 413,89 EUR
- Außenverkleidung Heckklappe verformt

Stossfänger H - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 856,09 EUR

Seitenwand HL - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Tür Vorne L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

Reifen VR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 149,00 EUR

Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

Kotflügel Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Reifen VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 149,00 EUR

Reifen - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 1.592,00 EUR
- Sommerreifen nicht vor Ort

Stossfänger V - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 301,18 EUR

HU/AU - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR

Gesamtkosten: 3.852,16 EUR





