



BMW 5: 1HXP611

Onderstelnummer:	WBA5L31030D677384	Versie:	5 TOURING 520dA 190PK Aut.
1ste ingebruikname:	22/10/2014	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	196082	KW:	140
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk:	Zwart
Versnelling:	Automaat	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	4502
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Aluminium		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		

Opties

Radio CD		Elektrische Verstelbare Zetels V L	
GPS opslag		Elektrische Verstelbare Zetels V R	
GPS opslag	HD	Schuifdak electrisch	
Elect. ramen V		Dak Panoramisch	
Elect. ramen A		Centrale armsteun V	
Snelheidsregelaar		Hoedenplank/rolhoes	
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren vooraan	
Verwarmede zetels V		Parkeersensoren achteraan	
Type	Xenon	Type trekhaak	Trekhaak vast
koplampverlichting	koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder		
Type airco	Airco automatisch		

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

Zomerbanden:	45/40/19/98 Y Licht metaal			
	V L	Goodyear: 7 mm	V R	Goodyear: 7 mm
	A L	Goodyear: 6 mm	A R	Goodyear: 6 mm

Hulpmateriaal

Runflat

Total cost ex VAT	651,32
Interieur, Vuil, Reinigen	48,00



Deur A L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	254,16



Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	254,16
---	--------



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------

