
BMW 318d Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	135877
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2300677

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Scheinwerferreinigung
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Spiegel automatisch abblendbar
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km

CO2 kombiniert:	119 g/km
KFZ-Steuer:	238,00 EUR

Bemerkung

ID=2300677 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Head-Up Display, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Innovationspaket, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 16 V-Speiche 390, Zentralverriegelung, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außen- u. Innenspiegel, auto. abblendend, Active Protection, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Sonnenschutzrollo f. hi. Tür mech., Akzentleisten Perlglanz Chrom, Modellschriftzug-Entfall, Feuerlöscher, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 7mm	VR: Unbekannt / 7mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 7mm	VR: Unbekannt / 7mm
	HL: Unbekannt / 7mm	HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - Vogelkot - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - verformt - erneuern lackieren - Kosten: 1.021,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Einstieg - zerkratzt Delle - (SmartRepair) - Kosten: 170,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - Winter - 1 Felge zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeug personengebundene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.716,00 EUR



