
VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	91426
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	Black Oak Brown Metallic
Interne Nummer	2257483

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	135 g/km
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	270,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2257483 FARBE: Black Oak braun meta POLSTERUNG: Stoff schwarz SONDERZUBEHÖR: Sitz: Sportsitze vorn, Sportsitze, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückenspiegel elektrisch verstellbar, beheizt

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 1mm	VR: Unbekannt / 1mm
	HL: Unbekannt / 1mm	HR: Unbekannt / 1mm
Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 2mm	VR: Unbekannt / 2mm
	HL: Unbekannt / 2mm	HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden		

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 305,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Delle / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 165,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR

Dach Dachhaut - Kratzer / Steinschlag / -schläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug personengebundene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Sitzbank hinten - beschädigt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Innenraum gesamter Innenraum - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

Gesamtkosten: 1.345,00 EUR





