
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	102894
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2072862

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Dachreling
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2072862 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amunds+ für Schalt-Getr., Dachreling, Dachreling, schwarz, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 6mm	HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 6mm	HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
linke Seite Seitenwand - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 335,00 EUR
Fahrzeugheck Heckleuchte rechts - zerkratzt / gebrochen - erneuern - Kosten: 115,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug Tankdeckel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR
Innenraum gesamter Innenraum - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Innenraum Fahrzeughimmel - Beschädigt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosseriebauteile - Lackschichtdicke bis 249 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personengebundene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 950,00 EUR





