
VW Polo 1.4 TDI (Blue Motion Tec...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	67415
Leistung	55 kW / 75 PS
Hubraum	1422 ccm
Farbe	Uranograu
Interne Nummer	2245676

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Winter-Paket
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	88 g/km
Verbrauch innerorts:	4,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	142,50 EUR
Verbrauch außerorts:	3,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2245676 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Winter, Lenkrad: Leder 3-Sp. m. Dek. Chrom matt SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R15 - 185/60 R15 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R15 - 185/65 R15 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Dach Dachhaut - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug Wartung laut Anzeig fällig - durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug Achsvermessung - durchführen - instandsetzen prüfen - Kosten: 120,00 EUR
Vorderachse Reifen rechts und links - Einseitig abgefahren - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Einstieg hinten links - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - Winter - Reifen nicht wie in Serienausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - Winter - 2 Reifen - Einseitig abgefahren - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 700,00 EUR

