
BMW X3 sDrive18d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	09/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	87281
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2161533

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	135 g/km
Verbrauch innerorts:	5,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	240,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2161533 SONDERZUBEHÖR: Navi-Sys. Business/Radio-CD/MP3, mp3, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt., Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Telefon: Freisprecheinrichtung m. USB SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack Rück Sitzbank geteilt Schaltgetriebe Heck Scheibenwischer Kopfstützen

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 7mm	HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R17 - 225/60 R17 auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 6mm	HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/60 R17 auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtendicke 470µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 30,00 EUR

