
BMW 318d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	01/2016
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	85880
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2351131

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,0 l/100 km
Verbrauch innerorts:	4,9 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,5 l/100 km

CO2 kombiniert:	106 g/km
KFZ-Steuer:	212,00 EUR

Bemerkung

ID=2351131 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Package, Zentralverriegelung, mp3, Klimaautomatik 2-Zonen erweiterbar, Umfänge, Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer, Sportsitze, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Polster: Stoff Corner, Modellschriftzug-Entfall, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sperrdifferential, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 6mm	HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 92V auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Dach Dachhaut - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Seitenwand - Delle und kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 310,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 350,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

Gesamtkosten: 690,00 EUR

