
Opel Insignia 2.0 CDTI Sports To...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	148527
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1956 ccm
trim	Velours
Interne Nummer	2225787

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	238,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2225787 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar, Zentralverriegelung, Lederlenkrad, beheizt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, CD-Spieler, mp3, Fußraummatte, Velours, 4-teilig, Dekorleisten Silbergrau-Design, Bluetooth Freisprecheinrichtung, Aux in Kabel, Ausziehbare Oberschenkelauflage SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 225/55 R17 auf Stahlfelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 225/50 R17 auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte gerissen - erneuern - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - erneuern - Kosten: 696,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 300,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.476,00 EUR

