

---

# VW Transporter T5 7EA131/WF2/1T3

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Kraftstoff         | Diesel            |
| Fahrzeug-Art       | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Sonstige          |
| Erstzulassung      | 10/2012           |
| HU                 | 00/0              |
| AU                 | 00/2018           |
| Kilometerstand     | 201332            |
| Leistung           | 103 kW / 140 PS   |
| Hubraum            | 1968 ccm          |
| Farbe              | white             |
| Interne Nummer     | 2102147           |
| Letzter Service    | 01.01.1900        |

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 6-Gang Getriebe

## Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Scheibenwaschanlage beheizbar
- Zentralverriegelung mit Fernbed.
- Alarmanlage
- Anhängerkupplung
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Nebelscheinwerfer

## Emissionswerte

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Verbrauch kombiniert:</b> | <b>7,4 l/100 km</b> |
| Verbrauch innerorts:         | 9,5 l/100 km        |
| Verbrauch außerorts:         | 6,2 l/100 km        |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>CO2 kombiniert:</b> | <b>195 g/km</b> |
| KFZ-Steuer:            | 360,00 EUR      |

---

**Bemerkung**

ID=2102147 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Elektrikpaket I, Bordcomputer, Telefon: Handy Vorbereitung Plus, Zentralverriegelung mit Funk und Safe., Zentralverriegelung, CD-Spieler, mp3, Trennwände, hoch mit Schiebefenster, LW-stütze, links und rechts elektr.eins., Heckflügeltüren mit Fenster, beheizbar, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte, Diebstahl-/Alarmanlage, Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus, Heckscheibenwischer, Heckfenster, beheizbar, mit Wisch/Wasch, Laderaumentlüftung, Höheneinstellung für li.u.re. Einzelsitz, Reserverad in Fahrbereifung, Scheibenwaschdüsen (beheizbar), Schließsys.:2 Funkschlüssel für ZVmit FB SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Trennwand, HeckflügeltürenDetaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm

HL: Continental / 5mm

HR: Continental / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: T - montiert

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 2mm

VR: Dunlop / 2mm

HL: Dunlop / 5mm

HR: Dunlop / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: T

### Schäden

Sitzbezug VL - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 176,38 EUR

Reifen VR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR

- Winterreifen; Pauschalbetrag kein Minderwert

Reifen VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR

- Winterreifen; Pauschalbetrag kein Minderwert

Einstiegschweller/Verkleidung H R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 243,28 EUR

Schiebetür R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 318,43 EUR

Seitenwand HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 298,92 EUR

Türverkleidung VR - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 44,07 EUR

Türverkleidung HL - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 37,02 EUR

Laderaumteppich - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HL - Verformt - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Stossfänger H - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 294,95 EUR

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Stossfänger VR - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 28,05 EUR

Stossfänger V - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 308,11 EUR

Tür Vorne L - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 309,02 EUR

Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 25,71 EUR

Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.434,94 EUR**







