
VW Touran 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	75449
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2243998
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Radio/CD
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km

CO2 kombiniert:	135 g/km
KFZ-Steuer:	270,00 EUR

Bemerkung

ID=2243998 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business, CD-Wechsler, Radio RCD 510, 4 x 20 Watt, 8 Lautspr., mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm
HL: Dunlop / 5mm

VR: Continental / 5mm
HR: Dunlop / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 6mm
HL: Goodyear / 6mm

VR: Goodyear / 6mm
HR: Goodyear / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Schmutzfänger HR - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 81,01 EUR

Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten R - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 445,56 EUR

Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne L - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 113,00 EUR
- 4X2 CM

Kotflügel Vorne L - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 298,89 EUR

Zigarettenanzünder - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 4,25 EUR
- ABDECKUNG HINTEN

Windschutzscheibe - Steinschlag - Reparatur Windschutzscheibe - Kosten: 83,19 EUR

Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 72,59 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 371,43 EUR

Gesamtkosten: 1.469,92 EUR





